










Суцільна товста основна Сплошная толстая основная		S	Лінія видимого контуру. Лінії переходу видимі. Лінії контуру перетину (винесеного чи включеного до креслення)
Суцільна тонка Сплошная тонкая		От S/3 до S/2	Лінія контуру накладеного перетину. Лінії розмірні і виносні. Лінії штрихування. Лінії – винесення. Полиці і підкреслення написів. Сліди площини.
Суцільна хвиляста Сплошная волнистая		От S/3 до S/2	Лінії обриву. Лінії розмежування вигляду і розрізу
Штрихова Штриховая		От S/3 до S/2	Лінії невидимого контуру. Лінії переходу невидимі
Штрих-пунктирна тонка Штрих - пунктирная тонкая		От S/3 до S/2	Лінії осьові і центрові. Лінії перетинів, симетрії, що є осями, для накладених або винесених перетинів
Штрих - пунктирна потовщена Штрих - пунктирная утолщенная		От S/2 до 2S/3	Лінії, що позначають поверхні, що підлягають термообробці або покриттю. Лінії для зображення елементів, розташованих перед січною площиною ("накладена проекція")
Розімкнена Разомкнутая		От S до 1,5 S	Лінії перетину
Суцільна тонка зі зламами Сплошная тонкая с изломами		От S/3 до S/2	Довгі лінії обриву
Штрих - пунктирна з двома точками Штрих - пунктирная с двумя точками тонкая		От S/3 до S/2	Лінії згину на розгортках Лінії для зображення частин виробу в крайніх або проміжних положеннях Лінії для зображення розгортки поєднаною з виглядом